

4cleanpure

4Clean pure inžekciniam liejimui

4Cleanpure yra valymo kompaundas granulėmis, koncentratas, kuris turi būti sumaišyti 10% su kiekvienu termoplastiku. Jis ypač tinkamas išvalyti talpas, sliekus, purkštukus ir "hot runners" nuo anglies liekanų, intarpų, teršalų, taip pat keičiant spalvą ir medžiagą.

Temperatūros diapazonas:

4Cleanpure veikia efektyviai nuo 80 ° C iki 420 ° C.

Reikalinga paruošti mišinį su savo termoplastiku, kuris būtų atsparus mašinos darbinei temperatūrai ir valomai medžiagai.


4Cleanpure yra bekvapis, netoksiškas, jo sudėtyje nėra tirpiklių, ir jis nėra abrazyvinis.

Visi, 4Cleanpure komponentai yra kvalifikuojami kaip visuotinai pripažįstamais saugiais pagal FDA (GRAS).

4Cleanpure yra saugus aplinkai.

Kaip naudotis:

4Cleanpure yra granuliu formoje. Prieš jį naudojant, reikia paruošti mišinį.



1. Sužinokite savo mašinos galią, kilogramais, nuo padavimo iki purkštukų. Inžekcinė galia –jei bendras inžekcinės mašinos talpos dydis (svoris) gali būti liejamas dalimis, tai ir bus vadinama inžekcinė talpa
2. Paruošti mišinį su 10% 4Cleanpure ir 90% savo termoplastiko (dervos MFI turi būti lygus arba mažesnis nei medžiagos, kuri turi būti pašalinta), bendras mišinio kiekis turi būti lygus 1-1,5 kartotinis inžekciniai galiai.
3. Padalinkite paruoštą mišinio kiekį į 2 lygias dalis ir padarykite tą patį su originaliu termoplastiku, kurį pasirinkote valymui.
4. Visiškai pašalinkite prieš tai buvusį polimerą
5. Padidinti 10 ° -20 ° C slieko ir purkštukų temperatūrą.

6. Užpildykite mašinos talpą pirmiausiai originaliu termoplastiku, po to su pasiruoštu mišiniu su 4Cleanpure.

Naudokite ½ paruošto mišinio ir pridėkite originalių termoplastiką
Išmeskite nuolat mišinį su 4Cleanpure, iš purkštukų.


7. Kartokite 2 kartus 6 žingsnį iki išmetamas mišinys su originaliu termoplastiku bus visiškai švarus (Tai priklauso nuo jūsų mašinos užteršimo)

Pastaba: paskutinis žingsnis turi būti padaryta su originaliu termoplastiku nustatytu kitai gamybai.

Kaip valyti “hot runners” (po talpos, slieko ir purkštukų valymo):

1. Padidinkite “hot runners” temperatūrą, maksimaliai kiek leidžia naudojama medžiaga.
2. Su atviru liejimu pakraukite originaliu termoplastiką ir po to išvalykite.
3. Išvalyti su pusę paruošto mišinio. Nedelsiant pridėti originalaus termoplastiko*.: Išvalykite kaip įmanoma greičiau
4. Pakartokite 3 veiksmą su originaliu termoplastiku, kol išmetamas mišinys bus visiškai švarus
5. Pradėkite naują gamybą.

* Labai svarbu pridėti plastiko iš karto po mišinio įdėjimo tam, kad išlaikyti tinkamą priešslėgį



4Cleanpure

CANTORE FABIO • Caduti Viale di Nassiriya 57 • 15.067 Novi Ligure (AL), Italija

telefonas +39 0143 744390 • mobili +39 348 5858196 • E-mail: cantore.fabio @ alice.it cleanpure 4
cleanmix 4