

4cleanpure

4Clean pure ekstruderiams

4Cleanpure yra valymo kompaundas granulėmis, koncentratas, kuris turi būti sumaišyti 10% su kiekvienu termoplastiku. Jis ypač tinkamas išvalyti talpas, sliekus ir ekstrudero galvutes nuo anglies liekanų, intarpų, teršalų, taip pat keičiant spalvą ir medžiagą.

Temperatūros diapazonas:

4Cleanpure veikia efektyviai nuo 80 ° C iki 420 ° C.

Reikalinga paruošti mišinį su savo termoplastiku, kuris būtų atsparus mašinos darbinei temperatūrai ir valomai medžiagai.

4Cleanpure yra bekvapis, netoksiškas, jo sudėtyje nėra tirpiklių, ir jis nėra abrazyvinis.

Visi, 4Cleanpure komponentai yra kvalifikuojami kaip visuotinai pripažįstamais saugiais pagal FDA (GRAS).

4Cleanpure yra saugus aplinkai.

Kaip naudotis:

4Cleanpure yra granuliu formoje. Prieš jį naudojant, reikia paruošti mišinį.



1. Sužinokite savo mašinos talpą, kilogramais, nuo padavimo iki liejimo "galvos". Tai reikalingas jūsų mašiną užpildyti termoplastiko kiekis.

2. Paruošti mišinį su 10% 4Cleanpure ir 90% savo termoplastiko (dervos MFI turi būti lygus arba mažesnis nei medžiagos, kuri turi būti pašalinta), bendras mišinio kiekis turi būti lygus 1-1,5 mašinos talpai.

3. Padalinkite paruoštą mišinio kiekį į 2 lygias dalis ir padarykite tą patį su originaliu termoplastiku, kurį pasirinkote valymui.

4. Visiškai pašalinkite prieš tai buvusį polimerą

5. Padidinti 10 ° -20 ° C slieko ir purkštukų temperatūrą.

6. Užpildykite mašinos talpą pirmiausiai originaliu termoplastiku, po to su pasiruoštu mišiniu su 4Cleanpure.

Naudokite ½ paruošto mišinio ir pridėkite originalų termoplastiką
Išmeskite nuolat mišinį su 4Cleanpure pro "galvą".


7. Kartokite 2 kartus 6 žingsnį iki išmetamas mišinys su originaliu termoplastiku bus visiškai švarus (Tai priklauso nuo jūsų mašinos užteršimo)

Pastaba: paskutinis žingsnis turi būti padaryta su originaliu termoplastiku nustatytu kitai gamybai.

APYTIKSLIAI REIKALINGAS 4Cleanpure MIŠINIO KIEKIS

INDICATION REQUIRED AMOUNT OF 4Cleanpure blend

Ø	LD20 KG	TWIN SCREW KG	LD25 KG	TWIN SCREW KG
20	0.10	0.20	0.12	0.25
30	0.30	0.60	0.40	0.80
40	0.70	1.40	0.90	1.80
50	1.50	3	1.80	3.60
60	2.50	5	3	6
70	4	8	4.80	9.60
80	6	12	7.20	14.50
90	8	16	10.20	20.50
100	11	22	14	28
120	20	40	24	48



4Cleanpure

Cantore Fabio • Caduti Viale di Nassiriya 57 • 15.067 Novi Ligure (AL), Italija

telefonas +39 0143 744390 • mobili +39 348 5858196 • E-mail: cantore.fabio @ alice.it cleanpure 4

cleanmix 4